

Komfort index modul

Általános ismertető

A komfort index modul az irányjelzők kényelmesebb használatát teszi lehetővé. Az indexkar rövid billentése után az adott oldalon az irányjelzők háromszor villannak fel.

A modul alapvetően elektronikus vezérlésű irányjelzővel rendelkező gépjárművekbe szerelhető be, de kiegészítő relékkel hagyományos járművekhez is használható. (lásd 2. oldal) Az egyes rendszerek különböző polaritású vezérlőjelet használnak ezért a modul kétféle változatban készül. Beszerelés előtt ellenőrizni kell a vezérlés típusát és az ennek megfelelő modult kell választani. A burkolaton lévő + illetve – felirat jelzi a modul típusát.


A modul 4 kivezetéssel rendelkezik.

PIROS: +12V táp. Lehetőség szerint a gyújtáskapcsoló utáni kapcsolt +12V-ra kell kötni. A modul áramfelvétele kb. 2mA. Ha nincs más lehetőség állandó +12V-ra is köthető.

KÉK: Test

SÁRGA: Bal és jobb oldali index vezérlőjelek. A két sárga vezeték felcserélhető.

Bekötési vázlat



Negatív polaritású rendszer bekötése

Pozitív polaritású rendszer bekötése

Bekötési információ néhány autótípushoz

Az adatok tájékoztató jellegűek. Beszerelés előtt ellenőrizze a megadott vezetékek funkcióját!

Gyártmány	Típus	Évjárat	Verzió	Piros	Kék	Sárga1	Sárga2
Fiat	Punto II	99->05	negatív	szürke/kék? A6	fekete C5	lila/fehér B1	lila/fehér C6
Ford	Focus MKI	98->01	pozitív	zöld/piros indexk-6	fekete/fehér indexk-5	zöld/sárga indexk-1	zöld/kék indexk-3
Ford	Focus MKI facelift	01->04	negatív	zöld/piros indexk-6	fekete/fehér indexk-5	fekete/sárga indexk-1	fekete/kék indexk-3
Ford	Fiesta MKV	01->07	negatív	indexk-6	indexk-5	indexk-1	indexk-3
Ford	Fusion (MKI)	02->	negatív	indexk-6	indexk-5	indexk-1	indexk-3
Ford	Mondeo MKIII	00->06	negatív	zöld/narancs indexk-6	fekete indexk-5	fekete/zöld indexk-1	fekete/zöld indexk-3
Mazda	Xedos6	92->00	pozitív	fekete/zöld?	test csavarozni	sárga/zöld?	fekete/piros
Nissan	Terrano II	93->	negatív	zöld ablaktörlők-15	barna indexk M817-1	zöld/sárga indexk M817-2	zöld/barna indexk M817-3
Opel	Astra G	98->04	pozitív	fekete indexk-4	test csavarozni	fekete/zöld indexk-8	fekete/fehér indexk-9
Opel	Vectra B	95->02	pozitív	indexk-4	test	indexk-8	indexk-9
Opel	Zafira	99->05	pozitív	fekete indexk-4	barna ablaktörlők/display	fekete/zöld indexk-8	fekete/fehér indexk-9
Suzuki	Swift II	05->10	negatív	fehér/piros indexk-13	fekete/narancs indexk-6	kék/piros indexk-5	piros/kék indexk-7
Toyota	Avensis	97->03	negatív	fekete/sárga gyújtásk	test csavarozni	zöld/sárga indexk-1	zöld/fehér indexk-3